


ALL 5.935.036 CB

ALL 5.935.036 CB



1. Пленку, вытекающую при склейке, срезать по контуру призмы.
2. Остальные технические требования по ТУ 3-3.834-78.

1. Cut the film which comes out when pasting along the contour of prism.
2. Other tech requirements as per ТУ 3-3.834-78.

AL 29 UPDATED UPTO 15-12-92 WMD/DO 80V/SPL
(NEW NEG.)

UPDATED ON 29 JWM/DO DGM/DO

4	ALL 5.935.036 CB	11.05.89
3	3am ALL 5.935.036 CB	11.09.87
2	Удочина	20.07.87
1	Удочина	23.07.87
	Савицкая	03.12.87
	Дроздина	03.12.87
	Цыренов	03.12.87

40021KD/AL-2A 2 350B
ALL 5.935.036 CB
Glass-block
Стеклоблок
Сборочный чертеж
Assembly drawing
A 2,219 1:1